BRATTÖRGATA

Nr.	1	Klasse C
	2	B
	3 a	C
	3 b	C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Brattørgata nr. 1
Eier 1970	A/S Astoria hotell
Takst kr.	110000 Areal tomt 181 m² bygninger 150 m²
Bruk	
Oppført (kjent)	1908 tidligst ___ senest ___ omkring ___ (antatt)
Siste brann	1841 (1907) Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk: bolig, butikk.
Plantype	
Hovedmål	12 x 10/6 x 6 — Etasjer: 4
Grunnmur / Vegger	Upusset tegl.
Kjeller	under hele.
Tak	Saltak, skifer, midtark 2 kobbhus.
Eksteriør	Enkel tegl-arkitektur, velproposjonert. Midtark dominerende. Fin jugend-utforming av butikkfronter.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	Eldre bebyggelse brannskadet 1907. Nybygg anmeldt 1908. 1937 - ominnredning av 1.et. til trykkeri. 1945 - ominnredning av 2.etasje. 1945 - ominnredning av 1.etasje til hotellresepsjon. 1949 - ominnredning av 1.etasje til restaurant.
Tegninger, oppmålinger	1896: Eldre trebebyggelse - plan, snitt, fasade, BA - div. planer av 1. og 2.etasje BA
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C
Dato	8.5.73
Sign	LF

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.9



148.7

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse: Brattørgata nr. 2- tidl.også nr.16,18,Krambugt., nr.9,11, Brattørveita.

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 1300000 Areal tomt 1145 m². bygninger m²
Bruk

Oppført 1841-1909 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre: Adolf Halseth — Oppr. bruk: bolig-bakeri
Arkitekt: Solberg & Christensen,Th.Borg.

Plantype: Svært sammensatt bebyggelse omkring gårdsplassen

Hovedmål — Etasjer 2-6

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Pusset mur mot Krambugata og Brattørgata,upusset på fabrikkbygning.
Tak: Forskjellige takformer,skifer.

Kjeller: Under hele anlegget.Tunnell under Krambugata til nr.11.

Eksteriør: Mot Krambugata og Brattørgata enkel pusset fasade. Hjørneparti markert ved spiss ark med to "tårn",grindverksvindu og medaljong. Alle vinduer i 2.et.har T-post.
Interiør: Omramming markert ved enkel profilering av puss.

Gårdsplass, Uthus: Støpt. Diverse påbygninger.Støpejernssøylerkorintiske kapiteler.Fabrikkpipe utført av Alpons Custadis, Düsseldorf.

Ombygging:
1890 - utvidelse av kjeller, tilbygg.
1897 - oppførelse av brødlager i 6 et.-Brattørveita 11
1907 - Ombygninger mot Krambugata og Brattørgata.
1909 - Utvidelse av brødlager-Brattørveita 9.

Tegninger, oppmålinger
1895-97- planer,snitt,fasader,ny fabrikkbygning,Solberg og Christensen- BA
1907- en del forandringer mot Brattørgt.ogKrambugt.Th.Borg BA
1909- tegninger til utvidelse av brødlager-(Brattørv.9)- BA
1927- oppmåling Krambugt. 18- O.Saxe BA.
1960- plan 1.etasje. - BA

* Bebyggelse på Brattørgata 2, Krambugata 16 og 18 antakelig bygget etter brann i 1841. Senere sterkt ombygget.(1890)
Brødlageret på Brattørveita 11 og 9 oppført 1897,1909.
Monogram på fabrikkpipe:

J.H. 1897

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand A-B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering B

Dato 20.6.1973.
Sign L.F.

Gate Brattørgata **nr.** 2

Eldre bilder
Trondheim bys Historie IV
s. 136

Foto

Litteratur Trondheim Bys Historie IV s.57.
I.Richter: Det gamle og det nye Trondheim

Kilder

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1841

Kultur-, personalhistorie Adolf Halseth - grunnla i begynnelsen av åttiårene et stort dampbakeri i Krambugata, som i løpet av kort tid skulle overskygge firmaets gamle virksomhetsgrenser og utvikle seg til en av Skandinaviens største bedrifter i bransjen med en kundekrets som foruten byen og det nærmeste oppland, også omfattet store strøk av Midt-Sverige.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? Reg.plan 554

Fremtidige planer Nåværende bakeri i ferd med å flytte ut.



148.13



148.12



Film?

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Brattørgata — nr. 3a
Betegnelse: Standard Hospits

Eier 1970: Kjønsvik, G.
Takst kr.: 220 000 — Areal tomt 256 m², bygninger 195 m²
Bruk: Forretning, hotell

Oppført (kjent): 1903 — tidligst — senest — omkring (antatt)
Siste brann: 1841 — Tidligere branner

Byggherre: — Oppr. bruk: Forretning, hotell.
Arkitekt: Th. Borg

Plantype:

Hovedmål: 16 x 10,5/6,5 x 7/ — Etasjer: 4 + loft

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Pusset mur
Tak: Saltak, skifer
Kjeller: under hele

Eksteriør: Pilatserinndelt fasade (ikke konstruktiv, da en av pilsterne "lander" midt på hovedinngang. Sjablondekor omkring vinduer. Halvsirkelformete balkonger med støpjernsrekkverk.
Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1913 - ominnredning i 1.etasje.
1936 - ominnredning 1. og 2. etasje.
1943 - ominnredning 2. etasje.

Tegninger, oppmålinger:

1903 - tegninger til nybygg - Th. Borg	BA
1913 - forandringstegninger - Th. Borg	BA
1936 - forandringstegninger	BA

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A - B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 8.5.73
Sign: LF

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.3

I.

Gate Brattörgata nr. 3b
Betegnelse

Eier 1970 Michaelsen, Svend Johan
Takst kr. 280.000 Areal tomt 505 m². bygninger 295 m²
Bruk Forretning, kontor, bolig

Oppført ____ tidligst ____ senest ____ omkring 1905 (ANTATT)
Siste brann (KJENT) 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk kafé, bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 15 x 12,5/7,5 x 15 Etasjer 3

Grunnmur mur Kjeller under hele
Vegger mur, pusset

Tak saltak

Eksteriør Enkel, pilasterinndelt fasade, symmetrisk oppbygget

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1957 - ominnredning av kafé i 1. etasje, ny inngang fra gata

Tegninger, oppmålinger
1957 - plan (utsnitt) 1. etasje, fasade BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B-C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 8.5.73
Sign L.F.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.1 eller
148.2